




**Praxisbeispiel, Reinigungs- und Revisionskasten DN700 für eine Dükerleitung, Autobahn A3  
KUBRA aus D-06785 Oranienbaum**

**ANFORDERUNG: NEUENTWICKLUNG** einer Revisions- und Reinigungsmöglichkeit für eine Gußleitung DN700 mit integrierten Unterflurhydrant DN80

Planungs- und Ausführungszeichnung:



Nach Freigabe, Fertigung u. Konfektion. Endmontage mit Unterflurhydrant DN 90 erfolgte bauseits:



Wir erarbeiten für Sie die passende Lösung mit System.  
Sprechen Sie uns einfach an. Wir machen das!  
Weitere Informationen auf [www.fittingsolutions.de/aktuelles/anwendungsbeispiele](http://www.fittingsolutions.de/aktuelles/anwendungsbeispiele)